

KÚPNA ZMLUVA

Zmluvné strany:

Obchodné meno: **Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne**
Sídlo: Študentská 2
IČO: 31118259
DIČ: 2021376368
Zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z.z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení zákona NR SR č. 209/2002 Z.z. z 5. apríla 2002.
V mene ktorej koná: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000154044/8180

(ďalej len ako „Predávajúci“)

a

Obchodné meno: **DANKAR, s.r.o.**
Sídlo: Svätoplukova 1467/30, 020 01 Púchov
IČO: 36 354 961
DIČ: 202 218 45 60
V mene ktorej koná: Andrea Karasová
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2628703739 / 1100

(ďalej len ako „Kupujúci“)

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávných inštitúcií túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“):

Článok I Úvodné ustanovenie

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:

Druh vozidla: **VW PASSAT**
Továrenská značka, typ: **VW PASSAT 35 I B / 1Z**
Farba: **modrá metalíza**
Výrobné číslo motora: **1Z495969**
Výrobné číslo karosérie: **WVWZZZ3AZSD190136**
Rok výroby: **1995**
Číslo technického preukazu: **SC 059276**
Evidenčné číslo vozidla: **TN 381 BA**

(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“).

Článok VI Záverečné ustanovenia

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka.

Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

Príloha: Zápis o technickom stave vozidla.

V Trenčíne, dňa 15.8.2013

Predávajúci

DANKAR s.r.o.
Svätoplukova 1467/30, 020 01 Púchov
IČO: 36354961 DIČ: 2022184560
mobil: 0918 022 033

Kupujúci

Zápis o technickom stave vozidla

2.1 Identifikácia vozidla

Kategória vozidla:	3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobuses a ich modifikácie (kategória M)
Podkategória vozidla:	3.4 vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora $1600 < V \leq 2000 \text{ cm}^3$
Značka a typ vozidla:	Volkswagen Passat 1.9 TDI CL (SR)
Výrobca:	Volkswagen Passat 35I-B/12
Dátum prvej evidencie (rok výroby):	1995
Zdvihový objem valcov motora:	1896 cm ³
Maximálny výkon motora/otáčky:	66 kW
Predpísané palivo:	nafta motorová
Prevádzková hmotnosť:	1265 kg
Celková hmotnosť:	1790 kg
Dátum prvej evidencie v SR:	2.6.1995
Dátum prvého uvedenia do prevádzky:	2.6.1995
Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:	24.6.2013
Evidenčné číslo:	TN381BA
Držiteľ:	TRENČIANSKA UNIVERZITA Študentská 2 911 01 Trenčín
Počet držiteľov vozidla:	1
Farba vozidla:	modrá metaliza
Technický preukaz č.:	vydané len osvedčenie o evidencii
Osvedčenie OEV č.:	TP : SC 059276
Platnosť TK:	neplatná alebo nedokladovaná
Posledná platnosť TK do:	30.4.2012
Platnosť emisnej kontroly:	neplatná
Posledná platnosť emisnej kontroly do:	31.5.2013

Výrobné číslo:	podľa dokumentácie	na vozidle sa zistilo
Výrobné číslo vozidla	WVWZZZ3AZSD190136	WVWZZZ3AZSD190136
Identifikačné číslo motora (typ)	1Z 495969	1Z 495969

Počet najazdených km:	
Podľa tachometra:	529404
Podľa záznamov držiteľa:	529404
Podľa odhadu znalca:	529404
Počet zohľadnených km:	529404

2.1.2 Výbava vozidla

Vozidlo nemá v čase hodnotenia mimoriadnu výbavu nad rámec VH vozidla.

2.1.3 Technický stav skupín vozidla

Znalec vykonal dňa 24.06.2013 obhliadku v areáli Trenčianskej univerzity v Púchove za účasti pána Mgr. Štefana POHANKU, tajomníka FPD v Púchove, vozidlo nepreskúšané, vozidlo dlhodobo nepoužívané, batéria chýba.

Motor + spojka

- celkový stav, čistota: znečistený zmesou oleja a prachu
- štart motora: nepreskúšaný
- voľnobeh: nehodnotený
- chod v otáčkach: nehodnotený
- hlučnosť: nehodnotená
- výkon motora: nehodnotený
- olej v mazacom systéme: áno, opotrebovaný
- únik oleja: v prednej časti motora
- chladiaci systém: tesný
- el. príslušenstvo a zapalovanie: funkčnosť nepreskúšaná
- palivový systém: tesný
- výfukové potrubie a tlmiče výfuku: skorodované
- iné príp. poškodenie: nezistené

Spojka:

- vôľa pedálu spojky: primeraná
- chod pedálu spojky: plynulý
- rozbeh vozidla: nehodnotený
- hlučnosť: nehodnotená
- ovládacie ústrojenstvo: funkčnosť neoverená
- iné príp. poškodenie: nezistené

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- horší: áno, zrážka -10.00 %

Technický stav skupiny TSS: 9.00 %

Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy

Prevodovka:

- hlučnosť: nehodnotená
- tesnosť: dobrá
- radiaci mechanizmus : kompletný
- radenie prevodových stupňov: zvýšená vôľa
- iné príp. poškodenie: nezistené

Rozvodovka:

- hlučnosť: nehodnotená
- tesnosť: dobrá
- iné príp. poškodenie: nezistené

Hnacie hriadele pred. nápravy:

- ložiská: vôľa nehodnotená
- vôľa v kĺboch: nehodnotená
- drážkovanie: nehodnotené
- hlučnosť, príp. vibrácie: nehodnotené
- iné príp. poškodenie: vizuálne nezistené

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Zadná náprava

- ložiská kolies - vôľa: nehodnotená
 - hlučnosť: nehodnotená
 - nápravnica, most, závesné ramená: funkčnosť neoverená, čiastočne skorodovaná
 - uloženie nápravnice, mostu, závesných ramien: funkčnosť neoverená, primerane opotrebované
 - perovanie, tlmiče: opotrebované
 - disky kolies: dobré
 - iné príp. poškodenie: vizuálne nezistené
- Vyhodnotenie technického stavu skupiny:
- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Predná náprava + riadenie

- ložiská kolies - vôľa: primeraná
 - hlučnosť: nehodnotená
 - guľové čapy: kompletne
 - nápravnica, most, závesné ramená: čiastočne skorodované
 - uloženie mostu, nápravnice, závesných ramien: čiastočne skorodované
 - perovanie, tlmiče: opotrebované
 - disky kolies: dobré
 - iné príp. poškodenie: nezistené
- Mechanizmus riadenia:
- kľby riadiaceho mechanizmu: vôľa nezistená
 - prevodovka riadenia: dobrá
 - vôľa riadenia zistená na volante: primeraná
 - posilňovač riadenia: kompletný, funkčnosť nepreskúšaná
- Vyhodnotenie technického stavu skupiny:
- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Skríňa karosérie

- lak: plní ochrannú funkciu obmedzene, vyblednutý
- blatníky:
 - ľ.p.: dobrý
 - p.p.: zlomený
 - ľ.z.: dobrý
 - p.z.: zlomený
- podbehy kolies:
 - ľ.p.: dobrý
 - p.p.: dobrý
 - ľ.z.: dobrý
 - p.z.: dobrý
- bok karosérie:
 - ľ.: dobrý
 - p.: dobrý
- prahy dvier:
 - ľ.: poškodený lak od kamienkov
 - p.: lak poškodený
- predná stena: poškodená od kamienkov
- zadná stena: dobrá

- strecha: v prednej časti lak poškodený, v strede preborená
- stĺpiky strechy: dobré
- dvere:- l.p.: poškodený lak, prehnuté
 - p.p.: dobré
 - l.z.: dobré
 - p.z.: dobré
- stĺpiky dvier: dobré
- veko batožinového priestoru/zadné dvere: dobré
- veko motorového priestoru: poškodený lak od kamienkov
- podlaha: zvnútra: dobrá
 - zospodu: poškodená izolácia
- podlaha batožinového/nákladného priestoru: dobrá
- nosníky motora: dobré
- kotevné úchyty tlmičov pérovania: dobré
- výstuhy karosérie: dobré
- kotevné úchyty sedadiel: dobré
- kotevné úchyty bezpečnostných pásov: dobré
- iné príp. poškodenie: nezistené

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- horší: áno, zrážka -10.00 %

Technický stav skupiny TSS: 9.00 %

Výbava karosérie

- prístrojová doska: dobrá
- volant: dobrý, opotrebovaný
- el. prepínače: funkčnosť nepreskúšaná, kompletne
- meracie a kontrolné prístroje: funkčnosť nepreskúšaná
- protislnečné clony: dobré
- stierače: chýbajú
- ostrekovače pred. skla: dobré
- kúrenie: kompletne
- klimatizácia: nemá
- spätné zrkadlá: dobré
- akumulátor: chýba
- hlavné svetlomety: kompletne, opotrebované
- vnútorné osvetlenie: dobré
- zadné svetlá: kompletne, opotrebované
- čalúnenie karosérie: strecha: zničené
 - boky: opotrebované
- čalúnenie dverí: dobré
- mechanizmy otvárania dverí: funkčné
- zámky a kľučky dverí: funkčné
- koberce podlahy: opotrebované
- sedadlá: primerane opotrebované
- mechanizmus sťahovania okien: funkčné
- disk rezervného kolesa: čiastočne skorodovaný
- elektrická inštalácia: kompletne
- ozdobné lišty karosérie: funkčné
- predný nárazník: odretý lak
- zadný nárazník: na rohu odretý lak
- iné príp. poškodenie: nezistené

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- horší: áno, zrážka -5.00 %

Technický stav skupiny TSS: 9.50 %

Pneumatiky

Druh a rozmer pneumatík prvomontáže podľa údajov výrobcu : 185/65 R14 86T

Rozmer a druh pneumatík na vozidle : 185/65 R14 86T BARUM Polaris 2

185/65 R14 86T MATADOR MP56

Technický stav skupiny TSS: 30.00 %